



211112050173



SYJC/HT2023081103



舜虞检测
SHUNYU TESTING

检 测 报 告



样品类别

地下水、土壤

项目名称

浙江赛亚化工材料有限公司

委托检测

委托单位

浙江赛亚化工材料有限公司

浙江舜虞检测技术有限公司



检测报告说明

- 一、对检测结果如有异议者，应于收到之日起拾天内向本公司提出。
- 二、委托者自带样品送检，检测结果仅对来样负责。
- 三、本检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效，涂改或未盖上本公司红色检测专用章，本检测报告无效。



浙江舜虞检测技术有限公司

地址：浙江省绍兴滨海新城马欢路 398 号科创园 B 座 3 号楼 3 层

邮编：312366 电话：0575-82198855

传真：0575-82196198

E-mail:139581204@qq.com

浙江舜虞检测技术有限公司

检测报告

检测类别: 委托检测

样品类别: 地下水、土壤

委托单位: 浙江赛亚化工材料有限公司

委托单位地址: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 1 号

受检单位: 浙江赛亚化工材料有限公司

项目地址: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 1 号

来样方式: 本公司负责采样

采样/接样日期: 2023/08/11-14

检测地点: 本公司实验室

分析日期: 2023/08/12-23

检测方法依据/检测仪器:

色度: 水质 色度的测定 GB/T 11903-1989/EQ-328 pH 计 PHS-25

臭和味: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (3)

浊度: 水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019/EQ-329 便携式浊度计 WZB-170

肉眼可见物: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (4)

pH 值: 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020/EQ-378 便携式 pH 计 PHBJ-260 型

总硬度: 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987/EQ-106 玻璃器皿滴定管

溶解性固体总量: 地下水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021/EQ-011 万分之一天平 AUY120

氟化物、氯化物、硝酸盐(以 N 计)、硫酸盐: 水质 无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016/EQ-381 离子色谱仪 ICS-600

挥发酚: 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009/EQ-030 紫外可见分光光度计 TU-1901

阴离子合成洗涤剂: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (10.1) /EQ-030 紫外可见分光光度计 TU-1901

耗氧量: 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 (1.1) /EQ-106 玻璃器皿滴定管、EQ-325 高精度数显恒温水浴锅 HH-8

氨氮: 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009/EQ-226 单光束紫外可见分光光度计 SP-756P

硫化物: 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021/EQ-030 紫外可见分光光度计 TU-1901

亚硝酸盐氮: 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987/EQ-030 紫外可见分光光度计 TU-1901

氰化物: 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (4.1) /EQ-030 紫外可见分光光度计 TU-1901

碘化物: 水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015/EQ-118 离子色谱仪 戴安 ICS-1000

铬(六价): 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (10)/EQ-030 紫外可见分光光度计 TU-1901

可萃取性石油烃(C₁₀-C₄₀): 水质 可萃取性石油烃(C₁₀-C₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 894-2017/EQ-230 气相色谱仪 8860

氯仿、四氯化碳、苯、甲苯: 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012/EQ-158 气相色谱仪/质谱联用仪 7820A/5977B

氯苯、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯、六氯苯、五氯苯: 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011/EQ-231 气相色谱仪 8860

铁、锰、铜、锌、铝、钠: 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015/EQ-227 全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪 OPTIMA 8000

汞、砷、硒: 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014/EQ-185 原子荧光光度计 AFS-8220

铅: 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (11.1)/EQ-144 原子吸收分光光度计 AA-6880F

镉: 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (9.1)/EQ-144 原子吸收分光光度计 AA-6880F

挥发性有机物(27 种): 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011/EQ-158 气相色谱仪/质谱联用仪 7820A/5977B

1,3-二氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯: 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011/EQ-158 气相色谱仪/质谱联用仪 7820A/5977B

半挥发性有机物(10 种): 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017/EQ-232 气相色谱-质谱联用仪 8860-5977B

苯胺: 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 K/EQ-232 气相色谱-质谱联用仪 8860-5977B

石油烃(C₁₀-C₄₀): 土壤和沉积物 石油烃(C₁₀-C₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019/EQ-230 气相色谱仪 8860

硫化物: 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 833-2017/EQ-030 紫外可见分光光度计 TU-1901

pH 值: 土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018/EQ-328 pH 计 PHS-25

六价铬: 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019/EQ-144 原子吸收分光光度计 AA-6880F

砷、汞: 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013/EQ-185 原子荧光光度计 AFS-8220

镉: 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997/EQ-144 原子吸收分光光度计 AA-6880F

铜、铅、镍: 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019/EQ-144 原子吸收分光光度计 AA-6880F

采样仪器:

/

检测结果: 见下表

地下水检测结果表

采样日期	采样点位	经纬度	采样层次	样品编号	样品性状	检测结果						
						色度 (度)	臭和味	浊度 (NTU)	肉眼 可见物	pH 值 (无量纲)	总硬度 (mg/L)	溶解性固体 总量 (mg/L)
2023/08/14	危废仓库 西北侧 3m AW1	30.178183° N 120.913392° E	水面下 0.5m	W230811030016	无色澄清	10	无	9.1	无	8.0 (水温 28.6℃)	340	950
			水井底部	W230811030017	无色澄清	10	无	9.1	无	7.9 (水温 28.2℃)	358	426
2023/08/14	盐酸罐区 南侧 3m AW2	30.176198° N 120.911680° E	水面下 0.5m	W230811030018	无色澄清	5	无	9.7	无	8.8 (水温 27.5℃)	377	399
			水井底部	W230811030019	无色澄清	10	无	9.6	无	8.8 (水温 27.4℃)	316	954
2023/08/14	混二氯苯 装置西北 角 1m BW2	30.176377° N 120.910174° E	水面下 0.5m	W230811030020	无色澄清	5	无	9.2	无	8.4 (水温 29.9℃)	309	383
			水井底部	W230811030021	无色澄清	5	无	9.1	无	8.1 (水温 29.7℃)	323	442
2023/08/14	厂区东北 角 CW1	30.177273° N 120.910763° E	水面下 0.5m	W230811030022	无色澄清	5	无	8.7	无	8.5 (水温 31.6℃)	329	323
			水井底部	W230811030023	无色澄清	5	无	8.6	无	8.4 (水温 31.5℃)	348	377
2023/08/14	厂区东南 侧空地 WB	30.158326° N 120.925651° E	水面下 0.5m	W230811030024	无色澄清	5	无	8.9	无	7.2 (水温 27.2℃)	330	345
			水井底部	W230811030025	无色澄清	5	无	9.0	无	7.2 (水温 27.7℃)	303	934

地下水检测结果表

采样日期	采样点位	经纬度	采样层次	样品编号	样品性状	检测结果						
						氟化物 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	挥发酚 (mg/L)	阴离子合成 洗涤剂 (mg/L)	耗氧量 (mg/L)
2023/08/14	危废仓库 西北侧 3m AW1	30.178183° N 120.913392° E	水面下 0.5m	W230811030016	无色澄清	0.142	192	3.59	99.8	<0.0003	0.120	2.6
			水井底部	W230811030017	无色澄清	0.135	101	4.82	22.1	<0.0003	0.147	4.0
2023/08/14	盐酸罐区 南侧 3m AW2	30.176198° N 120.911680° E	水面下 0.5m	W230811030018	无色澄清	0.347	65.2	7.50	81.5	<0.0003	0.136	3.7
			水井底部	W230811030019	无色澄清	0.117	19.7	5.18	15.2	<0.0003	0.133	2.2
2023/08/14	混二氯苯 装置西北 角 1m BW2	30.176377° N 120.910174° E	水面下 0.5m	W230811030020	无色澄清	0.406	38.2	5.20	42.3	<0.0003	0.162	4.3
			水井底部	W230811030021	无色澄清	0.405	38.6	5.42	40.9	<0.0003	0.153	2.7
2023/08/14	厂区东北 角 CW1	30.177273° N 120.910763° E	水面下 0.5m	W230811030022	无色澄清	0.007	8.55	3.77	5.17	<0.0003	0.113	2.1
			水井底部	W230811030023	无色澄清	0.118	17.9	5.62	12.2	<0.0003	0.130	2.5
2023/08/14	厂区东南 侧空地 WB	30.158326° N 120.925651° E	水面下 0.5m	W230811030024	无色澄清	0.117	18.5	5.34	13.3	<0.0003	0.124	1.4
			水井底部	W230811030025	无色澄清	0.110	17.4	5.30	11.7	<0.0003	0.136	1.8

地下水检测结果表

采样日期	采样点位	经纬度	采样层次	样品编号	样品性状	检测结果						
						氨氮 (mg/L)	硫化物 (mg/L)	亚硝酸盐氮 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	碘化物 (mg/L)	铬(六价) (mg/L)	可萃取性 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/L)
2023/08/14	危废仓库 西北侧 3m AW1	30.178183° N 120.913392° E	水面下 0.5m	W230811030016	无色澄清	0.071	<0.003	0.039	<0.002	0.052	<0.004	0.04
			水井底部	W230811030017	无色澄清	0.130	<0.003	0.037	<0.002	0.011	<0.004	0.05
2023/08/14	盐酸罐区 南侧 3m AW2	30.176198° N 120.911680° E	水面下 0.5m	W230811030018	无色澄清	0.222	<0.003	0.035	<0.002	0.044	<0.004	0.05
			水井底部	W230811030019	无色澄清	0.083	<0.003	0.039	<0.002	0.010	<0.004	0.24
2023/08/14	混二氯苯 装置西北 角 1m BW2	30.176377° N 120.910174° E	水面下 0.5m	W230811030020	无色澄清	0.349	<0.003	0.038	<0.002	0.014	<0.004	0.07
			水井底部	W230811030021	无色澄清	0.098	<0.003	0.034	<0.002	0.009	<0.004	0.05
2023/08/14	厂区东北 角 CW1	30.177273° N 120.910763° E	水面下 0.5m	W230811030022	无色澄清	0.151	<0.003	0.040	<0.002	0.006	<0.004	0.10
			水井底部	W230811030023	无色澄清	0.080	<0.003	0.036	<0.002	0.009	<0.004	0.15
2023/08/14	厂区东南 侧空地 WB	30.158326° N 120.925651° E	水面下 0.5m	W230811030024	无色澄清	0.060	<0.003	0.037	<0.002	0.008	<0.004	0.09
			水井底部	W230811030025	无色澄清	0.096	<0.003	0.040	<0.002	0.010	<0.004	0.05



地下水检测结果表

采样日期	采样点位	经纬度	采样层次	样品编号	样品性状	检测结果							
						氯仿 (µg/L)	四氯化碳 (µg/L)	苯 (µg/L)	甲苯 (µg/L)	氯苯 (µg/L)	1,2-二氯苯 (µg/L)	1,3-二氯苯 (µg/L)	1,4-二氯苯 (µg/L)
2023/08/14	危废仓库 西北侧 3m AW1	30.178183° N 120.913392° E	水面下 0.5m	W230811030016	无色澄清	12.0	<1.5	<1.4	<1.4	<12	<0.29	<0.35	<0.23
			水井底部	W230811030017	无色澄清	<1.4	<1.5	<1.4	<1.4	<12	<0.29	<0.35	<0.23
2023/08/14	盐酸罐区 南侧 3m AW2	30.176198° N 120.911680° E	水面下 0.5m	W230811030018	无色澄清	<1.4	<1.5	<1.4	<1.4	<12	<0.29	<0.35	<0.23
			水井底部	W230811030019	无色澄清	12.2	<1.5	<1.4	<1.4	<12	<0.29	<0.35	<0.23
2023/08/14	混二氯苯 装置西北 角 1m BW2	30.176377° N 120.910174° E	水面下 0.5m	W230811030020	无色澄清	11.4	<1.5	<1.4	<1.4	<12	<0.29	<0.35	<0.23
			水井底部	W230811030021	无色澄清	<1.4	<1.5	<1.4	<1.4	<12	<0.29	<0.35	<0.23
2023/08/14	厂区东北 角 CW1	30.177273° N 120.910763° E	水面下 0.5m	W230811030022	无色澄清	16.4	<1.5	<1.4	<1.4	<12	<0.29	<0.35	<0.23
			水井底部	W230811030023	无色澄清	4.6	<1.5	<1.4	<1.4	<12	<0.29	<0.35	<0.23
2023/08/14	厂区东南 侧空地 WB	30.158326° N 120.925651° E	水面下 0.5m	W230811030024	无色澄清	14.2	<1.5	<1.4	<1.4	<12	<0.29	<0.35	<0.23
			水井底部	W230811030025	无色澄清	8.8	<1.5	<1.4	<1.4	<12	<0.29	<0.35	<0.23

地下水检测结果表

采样日期	采样点位	经纬度	采样层次	样品编号	样品性状	检测结果							
						1,2,3-三氯 苯 (μg/L)	1,2,4-三氯 苯 (μg/L)	1,3,5-三氯 苯 (μg/L)	1,2,3,4-四 氯苯 (μg/L)	1,2,3,5-四 氯苯 (μg/L)	1,2,4,5-四 氯苯 (μg/L)	六氯苯 (μg/L)	五氯苯 (μg/L)
2023/08/14	危废仓库 西北侧 3m AW1	30.178183° N 120.913392° E	水面下 0.5m	W230811030016	无色澄清	<0.08	<0.08	<0.11	<0.02	<0.02	<0.01	<0.003	<0.003
			水井底部	W230811030017	无色澄清	<0.08	<0.08	<0.11	<0.02	<0.02	<0.01	<0.003	<0.003
2023/08/14	盐酸罐区 南侧 3m AW2	30.176198° N 120.911680° E	水面下 0.5m	W230811030018	无色澄清	<0.08	<0.08	<0.11	<0.02	<0.02	<0.01	<0.003	<0.003
			水井底部	W230811030019	无色澄清	<0.08	<0.08	<0.11	<0.02	<0.02	<0.01	<0.003	<0.003
2023/08/14	混二氯苯 装置西北 角 1m BW2	30.176377° N 120.910174° E	水面下 0.5m	W230811030020	无色澄清	<0.08	<0.08	<0.11	<0.02	<0.02	<0.01	<0.003	<0.003
			水井底部	W230811030021	无色澄清	<0.08	<0.08	<0.11	<0.02	<0.02	<0.01	<0.003	<0.003
2023/08/14	厂区东北 角 CW1	30.177273° N 120.910763° E	水面下 0.5m	W230811030022	无色澄清	<0.08	<0.08	<0.11	<0.02	<0.02	<0.01	<0.003	<0.003
			水井底部	W230811030023	无色澄清	<0.08	<0.08	<0.11	<0.02	<0.02	<0.01	<0.003	<0.003
2023/08/14	厂区东南 侧空地 WB	30.158326° N 120.925651° E	水面下 0.5m	W230811030024	无色澄清	<0.08	<0.08	<0.11	<0.02	<0.02	<0.01	<0.003	<0.003
			水井底部	W230811030025	无色澄清	<0.08	<0.08	<0.11	<0.02	<0.02	<0.01	<0.003	<0.003

地下水检测结果表

采样日期	采样点位	经纬度	采样层次	样品编号	样品性状	检测结果					
						铁 (mg/L)	锰 (mg/L)	铜 (mg/L)	锌 (mg/L)	铝 (mg/L)	钠 (mg/L)
2023/08/14	危废仓库 西北侧 3m AW1	30.178183° N 120.913392° E	水面下 0.5m	W230811030016	无色澄清	<0.01	1.32	<0.04	<0.009	<0.009	58.9
			水井底部	W230811030017	无色澄清	<0.01	0.60	<0.04	<0.009	<0.009	64.5
2023/08/14	盐酸罐区 南侧 3m AW2	30.176198° N 120.911680° E	水面下 0.5m	W230811030018	无色澄清	<0.01	<0.01	<0.04	<0.009	<0.009	20.1
			水井底部	W230811030019	无色澄清	0.13	<0.01	<0.04	<0.009	<0.009	5.52
2023/08/14	混二氯苯 装置西北 角 1m BW2	30.176377° N 120.910174° E	水面下 0.5m	W230811030020	无色澄清	0.22	<0.01	<0.04	<0.009	<0.009	1.74
			水井底部	W230811030021	无色澄清	<0.01	<0.01	<0.04	<0.009	<0.009	8.27
2023/08/14	厂区东北 角 CW1	30.177273° N 120.910763° E	水面下 0.5m	W230811030022	无色澄清	0.24	<0.01	<0.04	<0.009	<0.009	1.06
			水井底部	W230811030023	无色澄清	<0.01	<0.01	<0.04	<0.009	<0.009	5.30
2023/08/14	厂区东南 侧空地 WB	30.158326° N 120.925651° E	水面下 0.5m	W230811030024	无色澄清	0.13	<0.01	<0.04	<0.009	<0.009	5.59
			水井底部	W230811030025	无色澄清	0.23	<0.01	<0.04	<0.009	<0.009	6.04

地下水检测结果表

采样日期	采样点位	经纬度	采样层次	样品编号	样品性状	检测结果				
						汞 (μg/L)	砷 (μg/L)	硒 (μg/L)	铅 (μg/L)	镉 (μg/L)
2023/08/14	危废仓库 西北侧 3m AW1	30.178183° N 120.913392° E	水面下 0.5m	W230811030016	无色澄清	0.19	10.6	3.3	<2.5	<0.5
			水井底部	W230811030017	无色澄清	0.20	<0.3	0.5	<2.5	<0.5
2023/08/14	盐酸罐区 南侧 3m AW2	30.176198° N 120.911680° E	水面下 0.5m	W230811030018	无色澄清	0.19	<0.3	<0.4	<2.5	<0.5
			水井底部	W230811030019	无色澄清	0.20	10.0	<0.4	<2.5	<0.5
2023/08/14	混二氯苯 装置西北 角 1m BW2	30.176377° N 120.910174° E	水面下 0.5m	W230811030020	无色澄清	0.21	11.9	<0.4	<2.5	<0.5
			水井底部	W230811030021	无色澄清	0.24	8.2	<0.4	<2.5	<0.5
2023/08/14	厂区东北 角 CW1	30.177273° N 120.910763° E	水面下 0.5m	W230811030022	无色澄清	0.24	3.7	<0.4	<2.5	<0.5
			水井底部	W230811030023	无色澄清	0.22	0.4	<0.4	<2.5	<0.5
2023/08/14	厂区东南 侧空地 WB	30.158326° N 120.925651° E	水面下 0.5m	W230811030024	无色澄清	0.24	<0.3	<0.4	<2.5	<0.5
			水井底部	W230811030025	无色澄清	0.22	<0.3	<0.4	<2.5	<0.5

土壤检测结果表

采样日期	采样点位	经纬度	土壤层次	样品编号	土壤颜色	检测结果 (µg/kg)								
						氯甲烷	氯乙烯	1,1-二氯乙烯	二氯甲烷	反式-1,2-二氯乙烯	1,1-二氯乙烷	顺式-1,2-二氯乙烯	氯仿	1,1,1-三氯乙烷
2023/08/11	危废仓库西北侧 3m AS1	30.176980° N 120.909088° E	0-50	S230811030001	浅棕色	3.7	<1.0	<1.0	<1.5	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3
			150-200	S230811030002	暗灰色	1.8	<1.0	<1.0	<1.5	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3
			500-600	S230811030003	暗灰色	4.1	<1.0	<1.0	<1.5	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3
2023/08/11	盐酸罐区南侧 3m	30.176390° N 120.909265° E	0-50	S230811030004	浅棕色	4.0	<1.0	<1.0	2.1	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3
2023/08/11	混二氯苯装置西北角 1m BS1	30.176365° N 120.910069° E	0-50	S230811030005	浅棕色	<1.0	<1.0	<1.0	<1.5	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3
			150-200	S230811030006	暗灰色	2.1	<1.0	<1.0	<1.5	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3
			500-600	S230811030007	暗灰色	1.2	<1.0	<1.0	<1.5	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3
2023/08/11	事故传输池北侧 1m BS2	30.176580° N 120.911548° E	0-50	S230811030008	浅棕色	1.8	<1.0	<1.0	<1.5	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3
2023/08/11	罐区收集池北侧 1m CS1	30.176211° N 120.911668° E	0-50	S230811030009	浅棕色	1.2	<1.0	<1.0	<1.5	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3
2023/08/11	罐区北侧 1m CS2	30.177271° N 120.910971° E	0-50	S230811030010	浅棕色	1.5	<1.0	<1.0	<1.5	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3
			150-200	S230811030011	暗灰色	<1.0	<1.0	<1.0	<1.5	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3
			500-600	S230811030012	暗灰色	1.7	<1.0	<1.0	<1.5	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3
2023/08/11	厂区东南侧空地 SB	30.164744° N 120.920335° E	0-50	S230811030013	浅棕色	<1.0	<1.0	<1.0	<1.5	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3
			150-200	S230811030014	暗灰色	3.5	<1.0	<1.0	2.6	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3
			500-600	S230811030015	暗灰色	1.5	<1.0	<1.0	<1.5	<1.4	<1.2	<1.3	<1.1	<1.3

土壤检测结果表

采样日期	采样点位	经纬度	土壤层次	样品编号	土壤颜色	检测结果 (µg/kg)								
						四氯化碳	1,2-二氯乙烷	苯	三氯乙烯	1,2-二氯丙烷	甲苯	1,1,2-三氯乙烷	四氯乙烯	氯苯
2023/08/11	危废仓库西北侧 3m AS1	30.176980° N 120.909088° E	0-50	S230811030001	浅棕色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2
			150-200	S230811030002	暗灰色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2

			500-600	S230811030003	暗灰色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2
2023/08/11	盐酸罐区南侧 3m	30.176390° N 120.909265° E	0-50	S230811030004	浅棕色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2
2023/08/11	混二氯苯装置西北角 1m BS1	30.176365° N 120.910069° E	0-50	S230811030005	浅棕色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2
			150-200	S230811030006	暗灰色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2
			500-600	S230811030007	暗灰色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2
2023/08/11	事故传输池北侧 1m BS2	30.176580° N 120.911548° E	0-50	S230811030008	浅棕色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2
2023/08/11	罐区收集池北侧 1m CS1	30.176211° N 120.911668° E	0-50	S230811030009	浅棕色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2
2023/08/11	罐区北侧 1m CS2	30.177271° N 120.910971° E	0-50	S230811030010	浅棕色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2
			150-200	S230811030011	暗灰色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2
			500-600	S230811030012	暗灰色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2
2023/08/11	厂区东南侧空地 SB	30.164744° N 120.920335° E	0-50	S230811030013	浅棕色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2
			150-200	S230811030014	暗灰色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2
			500-600	S230811030015	暗灰色	<1.3	<1.3	<1.9	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.4	<1.2

土壤检测结果表

采样日期	采样点位	经纬度	土壤层次	样品编号	土壤颜色	检测结果 (µg/kg)								
						1,1,1,2-四氯乙烷	乙苯	间, 对-二甲苯	苯乙烯	邻-二甲苯	1,1,2,2-四氯乙烷	1,2,3-三氯丙烷	1,4-二氯苯	1,2-二氯苯
2023/08/11	危废仓库西北侧 3m AS1	30.176980° N 120.909088° E	0-50	S230811030001	浅棕色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5
			150-200	S230811030002	暗灰色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5
			500-600	S230811030003	暗灰色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5
2023/08/11	盐酸罐区南侧 3m	30.176390° N 120.909265° E	0-50	S230811030004	浅棕色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5
2023/08/11	混二氯苯装置西北角 1m BS1	30.176365° N 120.910069° E	0-50	S230811030005	浅棕色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5
			150-200	S230811030006	暗灰色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5
			500-600	S230811030007	暗灰色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5

2023/08/11	事故传输池 北侧 1m BS2	30.176580° N 120.911548° E	0-50	S230811030008	浅棕色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5
2023/08/11	罐区收集池 北侧 1m CS1	30.176211° N 120.911668° E	0-50	S230811030009	浅棕色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5
2023/08/11	罐区北侧 1m CS2	30.177271° N 120.910971° E	0-50	S230811030010	浅棕色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5
			150-200	S230811030011	暗灰色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5
			500-600	S230811030012	暗灰色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5
2023/08/11	厂区东南侧 空地 SB	30.164744° N 120.920335° E	0-50	S230811030013	浅棕色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5
			150-200	S230811030014	暗灰色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5
			500-600	S230811030015	暗灰色	<1.2	<1.2	<1.2	<1.1	<1.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5

土壤检测结果表

采样日期	采样点位	经纬度	土壤层次	样品编号	土壤颜色	检测结果 (mg/kg)								
						2-氯苯酚	硝基苯	萘	苯并 (a) 蒽	蒽	苯并 (k) 荧蒽	苯并 (b) 荧蒽	苯并 (a) 芘	
2023/08/11	危废仓库西北侧 3m AS1	30.176980° N 120.909088° E	0-50	S230811030001	浅棕色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	
			150-200	S230811030002	暗灰色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	
			500-600	S230811030003	暗灰色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	
2023/08/11	盐酸罐区南侧 3m	30.176390° N 120.909265° E	0-50	S230811030004	浅棕色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	
2023/08/11	混二氯苯装置西北角 1m BS1	30.176365° N 120.910069° E	0-50	S230811030005	浅棕色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	
			150-200	S230811030006	暗灰色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	
			500-600	S230811030007	暗灰色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	
2023/08/11	事故传输池北侧 1m BS2	30.176580° N 120.911548° E	0-50	S230811030008	浅棕色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	
2023/08/11	罐区收集池北侧 1m CS1	30.176211° N 120.911668° E	0-50	S230811030009	浅棕色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	
2023/08/11	罐区北侧 1m CS2	30.177271° N 120.910971° E	0-50	S230811030010	浅棕色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	
			150-200	S230811030011	暗灰色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	

			500-600	S230811030012	暗灰色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1
2023/08/11	厂区东南侧空地 SB	30.164744° N 120.920335° E	0-50	S230811030013	浅棕色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1
			150-200	S230811030014	暗灰色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1
			500-600	S230811030015	暗灰色	<0.06	<0.09	<0.09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1

土壤检测结果表

采样日期	采样点位	经纬度	土壤层次	样品编号	土壤颜色	检测结果							
						茚并 (1,2,3-cd) 芘 (mg/kg)	二苯并 (a,h) 蒽 (mg/kg)	苯胺 (mg/kg)	1,3-二氯 苯 (μg/kg)	1,2,4-三氯 苯 (μg/kg)	1,2,3-三氯 苯 (μg/kg)	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	硫化物 (mg/kg)
2023/08/11	危废仓库西北侧 3m AS1	30.176980° N 120.909088° E	0-50	S230811030001	浅棕色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	14	2.83
			150-200	S230811030002	暗灰色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	10	2.51
			500-600	S230811030003	暗灰色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	20	1.55
2023/08/11	盐酸罐区南侧 3m	30.176390° N 120.909265° E	0-50	S230811030004	浅棕色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	18	3.53
2023/08/11	混二氯苯装置西北角 1m BS1	30.176365° N 120.910069° E	0-50	S230811030005	浅棕色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	15	2.04
			150-200	S230811030006	暗灰色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	8	1.95
			500-600	S230811030007	暗灰色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	25	2.10
2023/08/11	事故传输池北侧 1m BS2	30.176580° N 120.911548° E	0-50	S230811030008	浅棕色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	24	3.34
2023/08/11	罐区收集池北侧 1m CS1	30.176211° N 120.911668° E	0-50	S230811030009	浅棕色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	7	3.63
2023/08/11	罐区北侧 1m CS2	30.177271° N 120.910971° E	0-50	S230811030010	浅棕色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	18	1.56
			150-200	S230811030011	暗灰色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	24	1.28
			500-600	S230811030012	暗灰色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	14	2.37
2023/08/11	厂区东南侧空地 SB	30.164744° N 120.920335° E	0-50	S230811030013	浅棕色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	8	2.67
			150-200	S230811030014	暗灰色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	26	2.02
			500-600	S230811030015	暗灰色	<0.1	<0.1	<0.06	<1.5	<1.3	<0.2	14	2.32

土壤检测结果表

采样日期	采样点位	经纬度	土壤层次	样品编号	土壤颜色	检测结果							
						pH 值 (无量纲)	六价铬 (mg/kg)	砷 (mg/kg)	汞 (mg/kg)	镉 (mg/kg)	铜 (mg/kg)	铅 (mg/kg)	镍 (mg/kg)
2023/08/11	危废仓库西 北侧 3m AS1	30.176980° N 120.909088° E	0-50	S230811030001	浅棕色	8.27	<0.5	3.38	0.212	0.07	9	10	11
			150-200	S230811030002	暗灰色	8.25	<0.5	4.02	0.183	0.05	13	15	11
			500-600	S230811030003	暗灰色	8.91	<0.5	2.90	0.210	0.03	10	11	13
2023/08/11	盐酸罐区南 侧 3m	30.176390° N 120.909265° E	0-50	S230811030004	浅棕色	8.13	<0.5	4.56	0.154	0.08	14	24	15
2023/08/11	混二氯苯装 置西北角 1m BS1	30.176365° N 120.910069° E	0-50	S230811030005	浅棕色	8.12	<0.5	3.43	0.112	0.09	14	37	14
			150-200	S230811030006	暗灰色	8.46	<0.5	3.35	0.094	0.05	9	30	14
			500-600	S230811030007	暗灰色	8.68	<0.5	3.47	0.095	0.06	8	29	10
2023/08/11	事故传输池 北侧 1m BS2	30.176580° N 120.911548° E	0-50	S230811030008	浅棕色	7.97	<0.5	2.80	0.100	0.18	16	32	12
2023/08/11	罐区收集池 北侧 1m CS1	30.176211° N 120.911668° E	0-50	S230811030009	浅棕色	8.28	<0.5	4.53	0.233	0.07	16	29	15
2023/08/11	罐区北侧 1m CS2	30.177271° N 120.910971° E	0-50	S230811030010	浅棕色	8.19	<0.5	2.40	0.177	0.09	13	31	14
			150-200	S230811030011	暗灰色	8.97	<0.5	2.41	0.230	0.04	10	26	16
			500-600	S230811030012	暗灰色	9.03	<0.5	2.38	0.233	0.07	12	24	14
2023/08/11	厂区东南侧 空地 SB	30.164744° N 120.920335° E	0-50	S230811030013	浅棕色	8.03	<0.5	2.79	0.176	0.06	17	34	17
			150-200	S230811030014	暗灰色	8.57	<0.5	2.82	0.179	0.04	12	21	17
			500-600	S230811030015	暗灰色	8.93	<0.5	2.76	0.180	0.05	15	27	16

编制人: 

审核人: 

授权签字人: 

签发日期: 2023.9.28

(检测报告专用章)

-----以下无正文，空白-----